

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ИТПМ (ИТП) С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ В ЧЕМОДАНЕ




Декларация ТС № RU Д-РУ.МЕ72.В.00030 о соответствии требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

НАЗНАЧЕНИЕ:

Измерители температуры портативные ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в чемодане предназначены для более удобной эксплуатации портативных измерителей температуры ИТПМ (ИТП) при проведении измерений.

Размер - 450x350x95 мм



ИТПМ с комплектом датчиков
в чемодане

Характеристики	ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ*			
	Комплект-00	Комплект-01	Комплект-02	Комплект-03
Номер позиции на рисунке				
- 1	ИТПМ-2П-ТХА-Х	ИТП-2-ХА -40/+800	ИТПМ-2П-ТХК-Х	ИТП-2-ХК -40/+600
- 2	ТХА 9712-00	ТХА 9712-05	ТХК 9712-10	ТХК 9712-15
- 3	ТХА 9713-00	ТХА 9713-01	-	-
- 4	ТХА 9709-01	ТХА 9709-10	ТХК 9709-19	ТХК 9709-28
- 5	ТХА 9709Ф-01	ТХА 9709Ф-10	ТХК 9709Ф-19	ТХК 9709Ф-28
- 6	ТХА 9908-00	ТХА 9908-10	ТХК 9908-20	ТХК 9908-30
- 7	ТХА 9909-00	ТХА 9909-10	ТХК 9909-20	ТХК 9909-30
- 8	ТХА 9911-00	ТХА 9911-10	ТХК 9911-20	ТХК 9911-30
- 9	ТХА 0001-00	ТХА 0001-05	ТХК 0001-15	ТХК 0001-20
- 10	ТХА 0002-00	ТХА 0002-03	ТХК 0002-16	ТХК 0002-19

* По согласованию возможны другие варианты исполнений, отличающиеся количеством и/или вариантами исполнения измерителей температуры и датчиков.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«ИТП-2-ХА -40/800 с комплектом датчиков-01»

«ИТПМ-2П-ТХА с комплектом датчиков:

- ТХА 9712-00 - 2 шт.;
- ТХА 9908-00 - 2 шт.;
- ТХА 9713-00 - 2 шт.»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДАТЧИКОВ:

- ТХА, ТХК 9712** - для измерения температуры поверхности твердых тел в труднодоступных местах;
- ТХА, ТХК 9713** (ленточный) - для измерения температуры плоских и выпуклых поверхностей, в том числе неметаллических;
- ТХА, ТХК 9709** (стержень с ручкой) погружной - для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ;
- ТХА, ТХК 9908** (ленточный-лучковый) - для измерения температуры цилиндрических поверхностей (труб);
- ТХА, ТХК 9909** (сильфон \varnothing 14,5 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
- ТХА, ТХК 9911** (сильфон \varnothing 11 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;
- ТХА, ТХК 0001** (шайба) - для измерения температуры плоских поверхностей с креплением винтом.

