



НАКОНЕЧНИК

НАЗНАЧЕНИЕ:

наконечник предназначен для фиксации измерительной (погружаемой) части диаметром от 3-х до 6 мм преобразователей термоэлектрических типа ТХА(ТХК(ТЖК(ТНН))) 1902 с цилиндрической рабочей частью при измерении температуры плоских и цилиндрических поверхностей.

Материал оговаривается при заказе.


По умолчанию - сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2006.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Наконечник 1 х 6 -12Х18Н10Т»

1. Номер рисунка.
2. Диаметр монтажной части преобразователя.
3. Материал.

Рис. 1



ДИАМЕТР МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВА- ТЕЛЯ, ММ	d, ММ	D, ММ
3	3,1	3,8
4	4,1	5,0
4,5	4,6	5,5
5	5,1	6,0
6	6,1	7,0

Рис. 2



3	3,1	3,8
4	4,1	5,0
4,5	4,6	5,5
5	5,1	6,0
6	6,1	7,0

ПРИЖИМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

прижим предназначен для фиксации измерительной (погружаемой) части диаметром от 1,5 мм (включительно) преобразователей термoeлектрического типа ТХА (ТХК (ТЖК (ТНН))) 1902 с цилиндрической, цилиндрической утоненной и плоской рабочей частью для рисунков 1...9 при измерении температуры плоских поверхностей.

Материал оговаривается при заказе.

По умолчанию - сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2006.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Прижим $\frac{0,6}{1} \times \frac{0,6}{2} - \frac{12 \times 18 \times 10}{3} \text{Т}$ »

1. Ширина паза.
2. Высота паза.
3. Материал.

