

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ И МЕДНЫЕ ТСП 9721, ТСМ 9721



ТУ 4211-093-02566540-2011

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50071-12

Сертифицированы в Республике Казахстан № КZ.02.03.05314-2023/50071-12

Сертифицированы в Республике Беларусь № 15709 от 3.11.2022 г.

назначение:

для измерения температуры жидких и газообразных сред.

Термометры могут применяться для измерения температуры движущихся сред при предельных скоростях потока (таблица), при этом может использоваться защитная гильза ДДШ 4 819 015 (раздел "УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ДЛЯ РЕМОНТА И МОНТАЖА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ" стр.194).

Термометры имеют разборную конструкцию и состоят из защитной арматуры и термометрической вставки ВТ ТСП, ВТ ТСМ (стр.158).

По требованию заказчика термовставка может поставляться как самостоятельное изделие.

Необходимо, чтобы длина термопреобразователя соответствовала длине термовставки в соответствии с таблицей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСП 9721	TCM 9721		
диапазон измеряемых температур, °С	-50+500	-50+150		
номинальная статическая характеристика	50П; 100П	50M; 100M		
класс допуска		В		
время термической реакции, с	80			
степень защиты от пыли и воды	IP55			
материал защитной арматуры	12X18H10T;			
материал защитной арматуры	головка алюминиевый сплав			
номинальное значение α , °C ⁻¹ ; (W ₁₀₀)	0,00391 0,00428			
диапазон условных давлений, МПа	0,4; 6,3			
устойчивость к вибрации	N3			
вид климатического исполнения	У2, Т2			
масса, кг, не более	0,620,94			
средняя наработка до отказа, ч, не менее	70 000			

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:


«ТСП 9721-01 ТУ 4211-093-02566540-2011»

«Вставка термометрическая ВТ ТСП.126-03»










КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		Схема	L, mm	Ру, МПа	Масса, кг	
ТСП 9721 (50П)	ТСП 9721 (100П)					
-00	-24		320		0,62	
-01	-25] _	500		0,66	
-02	-26	3	800	0,4	0,76	
-03	-27		1000		0,80	
-48	-60		320		0,62	
-49	-61		500		0,66	
-50	-62	4	800		0,76	
-51	-63		1000		0,80	
TCM 9721 (50M)	TCM 9721 (100M)					
-00	-14		320		0,62	
-01	-15] ,	500	0,4	0,66	
-02	-16	2	800		0,76	
-03	-17		1000		0,80	
-28	-42	3	320		0,62	
-29	-43		500		0,66	
-30	-44		800		0,76	
-31	-45		1000		0,80	
-56	-70		320		0,62	
-57	-71		500		0,66	
	72		800		0,76	
-58	-72	J	000		0,70	





КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		Схема	L, мм	Ру, МПа	Масса, кг		
ТСП 9721(50П)	ТСП 9721(100П)						
-04	-28		200				0,63
-05	-29		250		0,64		
-06	-30		320		0,66		
-07	-31	_	400		0,68		
-08	-32	3	500		0,72		
-09	-33		630		0,75		
10	-34		800		0,78		
-11	-35		1000		0,84		
-52	-64		200	6,3	0,63		
-53	-65		250		0,64		
-54	-66		320		0,66		
-55	-67	4	400		0,68		
-56	-68	-	500		0,72		
-57	-69		630		0,75		
-58	-70		800		0,78		
-59	-71		1000		0,84		
TCM 9721 (50M)	TCM 9721 (100M)						
-04	-18		120	00 00 00 00 00 00 00	0,60		
-05	-19		160		0,62		
-06	-20		200		0,63		
-07	-21		250		0,64		
-08	-22	2	320		0,66		
-09	-23 -24		400 500		0,68 0,82		
-10 -11	-24		630		0,82		
-12	-26		800		0,88		
-13	-27		1000		0,94		
-32	-46		120		0,60		
-33	-47		160		0,62		
-34	-48		200		0,63		
-35	-49		250		0,64		
-36	-50	3	320	6,3	0,66		
-37	-51		400		0,68		
-38	-52		500		0,82		
-39	-53		630		0,85		
-40 -41	-54 -55		1000		0,88 0,94		
-60	-74		1000 120		0,94		
-61	-74		160		0,62		
-62	-76		200		0,63		
-63	-77		250		0,64		
-64	-78	,	320		0,66		
-65	-79	4	400		0,68		
-66	-80		500		0,82		
-67	-81		630		0,85		
-68	-82		800		0,88		
-69	-83		1000		0,94		

		Предельная скорость потока, м/с				
Рис.	Длина монтажной части L, мм	без гильзы		с гильзой		
		пар	вода	пар	вода	
2	120; 160	25	1,5	40	4	
	200; 250; 320; 400; 500; 630	15	0,5	25	2,5	
	800; 1000	3	0,25	5	0,5	

Таблица соответствия вставки термометрической ДДШ5.182.126 ТСП ВТ исполнениям ТСП 9721

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ							
ТСП 9721	вт тсп	ТСП 9721	вт тсп	ТСП 9721	ВТ ТСП		
.124-00	.126-00	.124-28	.126-22	.124-56	.12649		
-01	-03	-29	-23	-57	-50		
-02	-07	-30	-24	-58	-52		
-03	-09	-31	-26	-59	-54		
-04	-00	-32	-27	-60	-55		
-05	-01	-33	-28	-61	-58		
-06	-02	-34	-30	-62	-62		
-07	-04	-35	32	-63	-64		
-08	-05	-48	-44	-64	-55		
-09	-06	-49	-47	-65	-56		
-10	-08	-50	-51	-66	-57		
-11	-10	-51	-53	-67	-59		
-24	-22	-52	-44	-68	-60		
-25	-25	-53	-45	-69	-61		
-26	-29	-54	-46	70	-63		
-27	-31	-55	-48	-71	-65		

Таблица соответствия вставки термометрической ДДШ5.182.127 TCM BT исполнениям TCM 9721

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						
TCM 9721	вт тсм	TCM 9721	вт тсм	BT TCM TCM 9721		
.129-00	.127-02	.129-28	.127-28	.129-56	.127-54	
-01	-05	-29	-31	-57	-57	
-02	-09	-30	-35	-58	-61	
-03	-11	-31	-37	-59	-63	
-04	-00	-32	-26	-60	-52	
-05	-01	-33	-27	-61	-53	
-06	-02	-34	-28	-62	-54	
-07	-03	-35	-29	-63	-55	
-08	-04	-36	-30	-64	-56	
-09	-06	-37	-32	-65	-58	
-10	-07	-38	-33	-66	-59	
-11	-08	-39	-34	-67	-60	
-12	-10	-40	-36	-68	-62	
-13	-12	-41	-38	-69	-64	
-14	-15	-42	-41	-70	-67	
-15	-18	-43	-44	-71	-70	
-16	-22	-44	-48	-72	-74	
-17	-24	-45	-50	-73	-76	
-18	-13	-46	-39	-74	-65	
-19	-14	-47	-40	-75	-66	
-20	-15	-48	-41	-76	-67	
-21	-16	-49	-42	-77	-68	
-22	-17	-50	-43	-78	-69	
-23	-19	-51	-45	-79	-71	
-24	-20	-52	-46	-80	-72	
-25	-21	-53	-47	-81	-73	
-26	-23	-54	-49	-82	-75	
-27	-25	-55	-51	-83	-77	